



INDICAÇÃO N° 3321

Nivelamento do tampão de bueiro existente na esquina da Av. Dr. Antenor Soares Gandra com a Av. Marginal Alcindo Carletti (Colônia)

ENCAMINHE-SE.

Presidente

16/08/2017

Considerando que na esquina da Av. Dr. Antenor Soares Gandra com a Av. Marginal Alcindo Carletti, (Colônia), existe um bueiro cujo tampão está abaixo do nivelamento da pavimentação, causando danos aos veículos;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento do tampão de bueiro no referido local.

Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2017.

RAFAEL ANTONUCCI