



INDICAÇÃO Nº 3.414

Reparos na pavimentação asfáltica e na galeria subterrânea, no entroncamento das ruas José Serem e Rubens Ferreira Dias (Loteamento Portal da Colina).

ENCAMINHE-SE.


Presidente

22 / 08 / 2017

Considerando que há significativa depressão na pavimentação asfáltica, provocada por danos na galeria subterrânea, no entroncamento das ruas José Serem e Rubens Ferreira Dias (Loteamento Portal da Colina), conforme registro fotográfico em anexo,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos na pavimentação asfáltica e na galeria subterrânea do supramencionado local.

Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2017.


LEANDRO PALMARINI



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 3.414



EVIDENTE DEPRESSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO ENTRONCAMENTO DAS RUAS JOSÉ SEREM E RUBENS FERREIRA DIAS.


LEANDRO PALMARINI