



INDICAÇÃO N° 3558

Repinte das faixas de rolamento da Av. 14 de Dezembro.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

29/08/2017

Considerando que a sinalização de solo de separação das faixas de rolamento da Av. 14 de Dezembro está bastante desgastada pelas ações climáticas e intenso tráfego de veículos;

Essa situação imprópria favorece a ocorrência de acidentes, posto que deixa de cumprir sua função de orientação do trânsito, sendo comum a invasão de faixas pelos motoristas;

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte das faixas de rolamento no referido local.

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2017.

MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
'Márcio Cabeleireiro'