



INDICAÇÃO N° 3569

Manutenção do pavimento asfáltico da Avenida Doutor Odil Campos de Saes no trecho compreendido entre a Rua Vigário João José Rodrigues e a Rua Paula Penteado em uma das faixas (bairro Vianelo)

ENCAMINHE-SE.


Presidente

29/08/2017

Considerando que a presença de buracos e ondulações na Avenida Doutor Odil Campos de Saes no trecho compreendido entre a Rua Vigário João José Rodrigues e a Rua Paula Penteado em uma das faixas (bairro Vianelo), atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção do pavimento asfáltico na referida via.

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2017.


ROGÉRIO RICARDO DA SILVA