


INDICAÇÃO N° 3570

Manutenção do pavimento asfáltico em toda a extensão da Rua Secundino Veiga (Centro).



Considerando que na Rua Secundino Veiga (Centro), a presença de buracos e ondulações na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção do pavimento asfáltico em toda a extensão da referida via.

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2017.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA