



**INDICAÇÃO Nº 3726**

Reparos em calha de escoamento de água pluvial no cruzamento da Rua Aracaju com a Rua Goiânia (Vila Maria Genoveva).

ENCAMINHE-SE.

  
Presidente

12/09/2017

A calha de escoamento de água pluvial localizada no cruzamento da Rua Aracaju com a Rua Goiânia está repleta de buracos, o que prejudica tanto a drenagem da água quanto o trânsito na via.

Por esse motivo,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a realização de reparos em calha de escoamento de água pluvial no cruzamento da Rua Aracaju com a Rua Goiânia (Vila Maria Genoveva).

Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2017.

  
**VALDECI VILAR MATHEUS**

'Valdeci Vilar'