




INDICAÇÃO Nº 3738

Manutenção da rede de esgoto da viela ao lado do nº 1.015 da Av. Mons. Venerando Nalini (Bairro Colônia).

ENCAMINHE-SE.



Presidente

12/09/2017

CONSIDERANDO que a rede de esgoto que passa na viela existente ao lado do número 1.015 da Av. Mons. Venerando Nalini, no bairro Colônia, está bastante degradada, com o esgoto fluindo a céu aberto,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção da rede de esgoto da viela ao lado do nº 1.015 da Av. Mons. Venerando Nalini (Bairro Colônia).

Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2017.


RAFAEL ANTONUCCI