



**INDICAÇÃO Nº 3893**

Asfaltamento e implantação de galerias de águas pluviais na Avenida Antônio Muller (Rio Acima).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

19/09/2017

Considerando que a Avenida Antônio Muller (Rio Acima), não possui pavimentação asfáltica, oferecendo condições ruins para o tráfego de veículos;

Considerando também a necessidade da implantação de galerias de águas pluviais, para evitar que as chuvas causem estragos na via,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para asfaltamento e implantação de galerias de águas pluviais na referida via.

Sala das Sessões, em 19 de setembro de 2017.

FAOUAZ TAÇA