



INDICAÇÃO N° 3955

Substituição de lâmpadas queimadas e reparos em poste no Complexo Educacional, Cultural e Esportivo Benedito de Lima (Bairro Retiro).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

26/09/2017

Tendo em vista que existem lâmpadas queimadas no Complexo Educacional, Cultural e Esportivo Benedito de Lima, no Bairro Retiro, além de um poste que se encontra em estado precário, não estando firme ao solo e, com isso, colocando em risco a integridade física dos frequentadores,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a substituição das lâmpadas queimadas e reparos no poste do referido centro esportivo, conforme exposto.

Sala das Sessões, em 26 de setembro de 2017.

PAULO SERGIO MARTINS

'Paulo Sergio - Delegado'