



INDICAÇÃO N° 4356

Substituição de tubo de concreto por aduela ou outro dispositivo compatível com a vazão do córrego que passa sob a Av. das Palmeiras no Loteamento Recanto da Prata (Ivoturucaia)

ENCAMINHE-SE.

Presidente

10/10/2017

Considerando que o tubo existente na Av. das Palmeiras no Loteamento Recanto da Prata (Ivoturucaia), está com sua seção tomada por terra e que se faz necessário aumentar a vazão de água,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de tubo de concreto por aduela ou outro dispositivo compatível com a vazão do referido córrego.

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2017.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA