



INDICAÇÃO N° 4517

Reparo da iluminação na entrada do túnel da Ponte São João.

ENCAMINHE-SE.

Presidente
24/10/2017

Considerando que a iluminação da entrada do túnel da Ponte São João, sentido bairro, está apagada;

Considerando que a falta de iluminação adequada causa insegurança no trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo da iluminação na entrada do túnel da Ponte São João.

Sala das Sessões, em 24 de outubro de 2017.

ROBERTO CONDE ANDRADE
'Pastor Roberto Conde'