



INDICAÇÃO N° 4598

Recapeamento da Av. Dr. Paulo Moutran, no trecho entre os n°s 442 e 748 (Jardim Paulista II).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

24/10/2017

A Av. Dr. Paulo Moutran, no trecho entre os n°s 442/748 (Jardim Paulista II) está com seu pavimento bastante prejudicado, em razão de reiterados tapamentos de buracos, tornando-o desnivelado e incompatível com a homogeneidade asfáltica, implicando em desconforto no tráfego, aumento do risco de acidentes e de danos nos veículos.

Importa ressaltar que a artéria é o principal acesso do bairro, inclusive integrando itinerário de linha de ônibus.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recapeamento da referida via.

Sala das Sessões, em 24 de outubro de 2017.

MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA

'Márcio Cabeleireiro'