



INDICAÇÃO N° 4774

Reposição do asfalto na esquina da Rua Guilherme Augusto Baad com a Rua Ricardo Gobbo (Vila Esperança).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

07/11/2017

Considerando que a empresa DAE S/A realizou serviços de manutenção em sua rede na esquina da Rua Guilherme Augusto Baad com a Rua Ricardo Gobbo (Vila Esperança) e que a valeta aberta permanece sem a camada asfáltica;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a reposição do asfalto no referido local.

Sala das Sessões, em 07 de novembro de 2017.

VALDECI VILAR