



**INDICAÇÃO N° 4841**

Recapeamento em toda a extensão da Rua Carlos Ângelo Mathion (Jd. Tamoio).

**ENCAMINHE-SE.**

Presidente

**14/11/2017**

CONSIDERANDO que o leito carroçável da Rua Carlos Ângelo Mathion, no Jardim Tamoio, encontra-se com diversos buracos que estão atrapalhando o tráfego de veículos, além de aumentar os riscos de acidentes, principalmente no período noturno, quando a visibilidade dos motoristas fica reduzida,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a realização dos serviços de recapeamento em toda a extensão da artéria acima mencionada.

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 2017.



**ARNALDO FERREIRA DE MORAES**

**'Arnaldo da Farmácia'**