



INDICAÇÃO N° 4860

Reparo na iluminação da viela que liga a Rua Robert Ting, altura do nº 68 com a Rua Rafael Fabrício (Vila Marlene).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

14/11/2017

CONSIDERANDO que há lâmpadas que não acendem na viela que liga a Rua Robert Ting, altura do nº 68 com a Rua Rafael Fabrício, Vila Marlene, trazendo transtornos aos transeuntes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo na iluminação da viela que liga a Rua Robert Ting, altura do nº 68 com a Rua Rafael Fabrício (Vila Marlene).

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 2017.

Eng.º Marcelo Gastaldo