



INDICAÇÃO N° 4878

Implantação de redutor de velocidade na Avenida Caetano Gornati (Bairro Engordadouro)

ENCAMINHE-SE.

Presidente

14/11/2017

CONSIDERANDO que a Avenida Caetano Gornati, no bairro Engordadouro, não dispõe de redutores de velocidade;

CONSIDERANDO que as pessoas reclamam da dificuldade ao fazerem a travessia, pois os motoristas desrespeitam os limites de velocidades;

CONSIDERANDO que é grande o fluxo de veículos naquela avenida, principalmente nas imediações do número 1260, por ser uma área de residenciais,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação de redutor de velocidade na Avenida Caetano Gornati (Bairro Engordadouro)

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 2017.

RAFAEL ANTONUCCI