



INDICAÇÃO N° 5006

Estudos para implantação de redutor de velocidade na Rua Joll Fuller, defronte da EMEB Marcos Gasparian (Centro).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

21/11/2017

CONSIDERANDO o grande número de veículos que utilizam a Rua Joll Fuller, no Centro, diariamente;

CONSIDERANDO que na referida via está localizada a EMEB Marcos Gasparian, com número considerável de crianças, sendo que muitos pais e mães de alunos têm reclamado de veículos que transitam em alta velocidade no local, e, por ser via de mão dupla, tal fato coloca em risco a segurança dos pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudos para implantação de redutor de velocidade na artéria acima mencionada.

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2017.

ANTONIO CARLOS ALBINO

'Albino'