



INDICAÇÃO N° 5036

Reparação do calçamento da viela na Rua Espírito Santo, ao lado do n° 191 (Jardim Tarumã).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

21/11/2017

O calçamento da viela existente na Rua Espírito Santo, ao lado do n° 191 (Jardim Tarumã), está bastante prejudicado, em razão de afundamentos provocados por infiltrações, condição imprópria apta a provocar acidentes com pedestres.

Dessa forma,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparação do calçamento da viela do local acima mencionado.

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2017.

MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA

'Márcio Cabeleireiro'