




INDICAÇÃO Nº 5223

Reparo de asfalto na Rua Clodoaldo Francisco Polli, em frente ao nº 91 (Parque União).




Considerando que há afundamento de asfalto no endereço abaixo mencionado;

Considerando que a condição da via atrapalha o tráfego e aumenta o risco de acidentes;

Considerando que o ideal seria que houvesse estudo de causas denotando o real motivo de tais afundamentos para que seja tomada a medida mais adequada para a resolução do caso em questão,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo de asfalto na Rua Clodoaldo Francisco Polli, em frente ao nº 91, no Parque União.

Sala das Sessões, em 05 de dezembro de 2017.


ARNALDO FERREIRA DE MORAES
'Arnaldo da Farmácia'