



INDICAÇÃO N° 5517

Desassoreamento e limpeza do Córrego da Colônia, trecho que margeia a Rua Honorato Spiandorim (Bairro Colônia).

ENCAMINHE-SE.

Presidente
19/12/2017

CONSIDERANDO que o Córrego da Colônia, no trecho que margeia a Rua Honorato Spiandorim, principalmente aos fundos do Clube Náutico, encontra-se bastante assoreado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para desassoreamento e limpeza do Córrego da Colônia, no trecho que margeia a Rua Honorato Spiandorim (Bairro Colônia).

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 2017.

RAFAEL ANTONUCCI