




INDICAÇÃO N° 5623

Repinte de sinalização de solo em toda a extensão da Av. Carlos Ângelo Mathion (Jardim Tamoio).

ENCAMINHE-SE.


Presidente


06/02/2018

A sinalização de solo da Av. Carlos Ângelo Mathion, no Jardim Tamoio, está bastante apagada em decorrência do desgaste natural causado pelo tráfego, sendo imprescindível à organização e orientação do fluxo de veículos, situação imprópria que provoca riscos de acidentes e de atropelamentos.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte de sinalização de solo em toda a extensão da Av. Carlos Ângelo Mathion (Jardim Tamoio).

Sala das Sessões, em 06 de fevereiro de 2018.


MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
'Márcio Cabeleireiro'