



INDICAÇÃO Nº 5795

Melhorias na sinalização de solo em toda a extensão da Rua Capitão Curado (Vila Progresso).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

14/02/2018

CONSIDERANDO que em toda extensão da Rua Capitão Curado, Vila Progresso, a sinalização de solo está bastante desgastada e, em alguns trechos ela inexistente, sendo fator causador de acidentes;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias na sinalização de solo em toda a extensão da Rua Capitão Curado (Vila Progresso).

Sala das Sessões, em 14 de fevereiro de 2018.

RAFAEL ANTONUCCI