




INDICAÇÃO N° 5881

Renovação de sinalização de solo no cruzamento da Rua das Pitangueiras com a Rua Dr. Hegg (Jardim Pitangueiras II).

ENCAMINHE-SE.


Presidente


20/02/2018

Considerando que a sinalização de solo no cruzamento da Rua das Pitangueiras com a Rua Dr. Hegg, no Jardim Pitangueiras II, está já apagada;

Considerando que a falta de sinalização adequada prejudica a segurança no trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para renovação de sinalização de solo no local acima mencionado.

Sala das Sessões, em 20 de fevereiro de 2018.



ROBERTO CONDE ANDRADE

'Pastor Roberto Conde'