



INDICAÇÃO N° 6029

Repintura da sinalização de solo na Av. Presbítero Manoel Antônio Dias Filho (Parque Residencial Jundiaí).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

27/02/2018

As sinalizações de solo na Av. Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, altura do número 771, no Parque Residencial Jundiaí, estão praticamente invisíveis, tendo em vista o desgaste pela ação do tempo e naturalmente, pelo tráfego.

Essa condição imprópria subtrai a importante função da sinalização horizontal, podendo contribuir para a ocorrência de atropelamentos e de acidentes com motoristas que não identifiquem a existência dos obstáculos.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura da sinalização de solo na Av. Presbítero Manoel Antônio Dias Filho (Parque Residencial Jundiaí).

Sala das Sessões, em 27 de fevereiro de 2018.

EDICARLOS VIEIRA

'Edicarloos Vetor Oeste'