



INDICAÇÃO N° 14508

Melhorias na captação das águas pluviais em boca de lobo na Rua Vânia Trevisan de Oliveira (Parque Residencial Jundiaí II).


ENCAMINHE-SE.
Foong Tolo
Presidente
22/10/2019

CONSIDERANDO que na Rua Vânia Trevisan de Oliveira (altura do número 104) – Parque Residencial Jundiaí II – CEP 13.213-111, está havendo alagamentos frequentes devido à deficiência na captação de águas pluviais;

CONSIDERANDO que o acúmulo de água suja também contribui para o aumento do risco de doenças entre alunos e funcionários que transitam no local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias na captação das águas pluviais em boca de lobo no local supracitado.

Sala das Sessões, em 22 de outubro de 2019.


EDICARLOS VIEIRA
'Edicarlos Vektor Oeste'