



INDICAÇÃO Nº 15216

Reparos em calha de escoamento de água pluvial, no cruzamento da Rua Regente Feijó com a Rua Frei Caneca - CEP 13202-620.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

10/12/2019

Considerando que a calha de escoamento de águas pluviais está repleta de buracos, prejudicando, além do escoamento, o trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a execução de reparos em calha de escoamento de água pluvial, no cruzamento da Rua Regente Feijó com a Rua Frei Caneca - CEP 13202-620.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2019.

VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'