



INDICAÇÃO N° 15.673

Desassoreamento e contenção de encosta do córrego que passa dentro do Nova Odessa Futebol Clube, localizado na Av. Humberto Cereser (Condomínio Chácara Maltoni/ Vale Azul) – CEP.13216-700.

ENCAMINHE-SE.

Foony Talo
Presidente

18/02/2020

CONSIDERANDO que as fortes chuvas dos últimos dias ocasionou alagamento do campo de futebol do Nova Odessa Futebol Clube;

CONSIDERANDO, também, que um trecho da encosta que margeia o córrego ruiu devido a força das águas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para desassoreamento e contenção de encosta do córrego que passa dentro do Nova Odessa Futebol Clube, localizado na Av. Humberto Cereser, Chácara Maltoni – CEP.13216-700.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2020.


RAFAEL ANTONUCCI