



INDICAÇÃO Nº 15.678

Inclusão da Rua José Piovesan Filho (Bairro Caxambu) - CEP.13218-630, no Programa Mais Asfalto.

ENCAMINHE-SE.

João Ivo

Presidente


18/02/2020

A Rua José Piovesan Filho, no Parque Carolina, é uma via antiga da região do Caxambu e é desprovida de pavimentação asfáltica. Essa situação é causadora de problemas aos moradores locais, pois, o tráfego de veículos pesados propicia a formação de buracos e valetas. Além disso, as recorrentes inundações afetam as residências, devido à inexistência de sistema de captação e drenagem de águas pluviais.

Dianto do exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para inclusão da Rua José Piovesan Filho, Bairro Caxambu – CEP.13218-630, no Programa Mais Asfalto.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2020.


RAFAEL ANTONUCCI