



INDICAÇÃO Nº 15702

Melhorias na situação do poste de energia, localizado ao lado da quadra de tênis, no Ginásio Doutor Nicolino de Lucca (Bolão), na Rua Rodrigo Soares de Oliveira (Bairro Anhangabaú).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

18/02/2020

Considerando a existência de um poste de energia e iluminação pública, localizado ao lado da quadra de tênis do Ginásio Doutor Nicolino de Lucca (Bolão), na Rua Rodrigo Soares de Oliveira, no Bairro Anhangabaú;

Considerando que o mesmo está cedendo e se inclinando, como relatam os frequentadores do local que temem a sua queda,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para análise da situação de poste de energia, no local supracitado.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2020.

DOUGLAS MEDEIROS