



INDICAÇÃO Nº 15.792

Roçagem e reposição dos tapumes na área de construção da UPA Ponte São João.

ENCAMINHE-SE.

João João
Presidente
27/02/2020

CONSIDERANDO que na área de construção da UPA Ponte São João, o mato está muito alto;

CONSIDERANDO que os tapumes de fechamento da área estão todos quebrados e caídos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para roçagem e reposição dos tapumes na área de construção da UPA Ponte São João.

Sala das Sessões, em 27 de fevereiro de 2020.


RAFAEL ANTONUCCI