



INDICAÇÃO N° 15.905

Reparação de bancos nas Praças José Mirândola e Guilherme Guarize (Vila São João Batista) – CEP: 13218-367.

ENCAMINHE-SE.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rogério Talo".

Presidente

03/03/2020

Considerando o precário estado de conservação dos bancos das Praças José Mirândola e Guilherme Guarize, situadas na Rua Padre Antônio Vieira (Vila São João Batista), deteriorados e sem condições de uso pelos frequentadores,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparação de bancos nas referidas praças, com a instalação de assento e encosto de madeira nas armações de concreto ou a substituição completa por bancos inteiramente de concreto.

Sala das Sessões, em 03 de março de 2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rogério Ricardo da Silva".