



INDICAÇÃO N° 16305

Repinte da lombada localizada na Rua Brasil, defronte ao nº. 1.850 - CEP 13202-284 - (Vila Isabel Eber).

ENCAMINHE-SE.

Fanny Iala
Presidente

02/06/2020

Considerando que os equipamentos de segurança no trânsito devem estar sempre em boas condições para que possam desempenhar seu propósito, **INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte da lombada localizada na Rua Brasil, defronte ao nº. 1.850 - CEP 13202-284 - (Vila Isabel Eber).

Sala das Sessões, em 02 de junho de 2020.

Paulo Sergio Martins
PAULO SERGIO MARTINS
'Paulo Sergio - Delegado'