



INDICAÇÃO Nº 16.342

Melhorias na sinalização de lombada existente na Avenida Antonio Frederico Ozanam, altura do número 5.543 (Vila Rio Branco).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

02/06/2020

Frequentemente motoristas que trafegam pela Avenida Antonio Frederico Ozanam conduzem seus veículos em altas velocidades, por este motivo existem vários dispositivos instalados, como lombadas, para inibir tal prática.

Moradores do Condomínio Tiradentes nos relataram frequentes acidentes, especialmente de madrugada, ocasionados por veículos em alta velocidade cujos condutores não visualizam a tempo a lombada existente defronte do condomínio (altura do número 5.543 da citada via, Vila Rio Branco).

Em diversas ocasiões veículos estacionados ao longo da via são atingidos, de forma tão brusca que alguns chegam a ser impulsionados para o passeio público, além dos riscos à vida dos condutores e transeuntes somam-se também prejuízos financeiros aos proprietários destes veículos.

Por estes motivos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias na sinalização de lombada existente na Avenida Antonio Frederico Ozanam, altura do número 5.543, Vila Rio Branco.

Sala das Sessões, em 02 de junho de 2020.

CRISTIANO LOPES