



INDICAÇÃO N° 16.549

Manutenção na iluminação da Praça Francisco Iotti (Vila Arens II) - CEP: 13202-599.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

23/06/2020

CONSIDERANDO que há diversas lâmpadas queimadas na Praça Francisco Iotti, Vila Arens II,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção na iluminação da Praça Francisco Iotti (Vila Arens II) - CEP: 13202-599.

Sala das Sessões, em 23 de junho de 2020.

Eng.º Marcelo Gastaldo