



**INDICAÇÃO N° 16582**

Recuperação do parapeito do Viaduto São João Batista.



Considerando que vários trechos do parapeito do Viaduto São João Batista, está em estado precário, com muitas partes quebradas e em mau estado de conservação;

Considerando que a falta de cuidado pode gerar problemas maiores e comprometer a segurança dos pedestres que transitam no viaduto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recuperação do parapeito do Viaduto São João Batista.

Sala das Sessões, em 23 de junho de 2020.

**ROBERTO CONDE ANDRADE**

*'Pastor Roberto Conde'*