



INDICAÇÃO Nº 16736

Melhorias na pintura de sinalização de solo na Rua Prof. José Tavares (Vila Vianelo) - CEP: 13207-140.

ENCAMINHE-SE.

João João
Presidente

07/07/2020

CONSIDERANDO que a pintura de sinalização de solo na Rua Prof. José Tavares, Vila Vianelo, está bastante desgastada pela ação do tempo,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias na pintura de sinalização de solo na Rua Prof. José Tavares (Vila Vianelo) - CEP: 13207-140.

Sala das Sessões, em 07 de julho de 2020.

Eng.º Marcelo Gastaldo

Eng.º Marcelo Gastaldo