



INDICAÇÃO Nº 16918

Nivelamento de tampão de bueiro na Travessa São Vítor, 36 (Jardim Pacaembu) - CEP: 13218-281.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

11/08/2020

CONSIDERANDO que defronte ao nº 36 existe um bueiro, no centro da via, desnivelado e já com o asfalto deteriorado em volta, criando um buraco com risco de acidente,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento de tampão de bueiro na Travessa São Vítor, 36 (Jardim Pacaembu) - CEP: 13218-281.

Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2020.

JOSÉ ROBERTO NICOLAI

'Nicolai'