



INDICAÇÃO N° 17.112

Manutenção preventiva do farol existente no cruzamento da Rua Várzea Paulista com a Rua Maceió (Vila Maria Genoveva).



O farol existente no endereço abaixo mencionado vem apresentando defeito nestes últimos tempos, principalmente nos finais de semana, conforme relatos dos moradores do local que presenciaram o ocorrido na tarde do dia 15/08/2020, sendo necessário a realização periódica de manutenção preventiva no equipamento.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a realização de manutenção preventiva do farol existente no cruzamento da Rua Várzea Paulista com a Rua Maceió (Vila Maria Genoveva).

Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2020.


WAGNER TADEU LIGABÓ

'Dr. Ligabó'