



INDICAÇÃO Nº 17.327

Substituição de placa toponímica na Rua Wenceslau de Queiroz (Vila São Bento) – CEP: 13206-721.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

15/09/2020

CONSIDERANDO que transeuntes pedem a substituição da placa toponímica na Rua Wenceslau de Queiroz, Vila São Bento, devido às más condições de conservação,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de placa toponímica na supracitada artéria.

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2020.

Eng.º Marcelo Gastaldo