



**INDICAÇÃO N° 17360**

Recuperação da lombada localizada na Rua da Mina, altura do número 2250 (Jardim Tamoio/Balsan).

ENCAMINHE-SE.

*Faouz Iala*  
Presidente

15/09/2020

Em visita ao local, constatou-se que a lombada está em situação precária, precisando urgentemente de manutenção. Os moradores relataram que, pelo fato da lombada estar muito baixa, motoristas e motociclistas trafegam em alta velocidade, colocando em risco a integridade física dos transeuntes, entre eles crianças e idosos.

Em face do exposto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recuperação da lombada localizada na Rua da Mina, altura do número 2250(Jardim Tamoio/Balsan).

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2020.

  
**MARCIO PETENCOSTES DE SOUSA**  
**'Márcio Cabeleireiro'**