



INDICAÇÃO N° 17644

Melhorias na pavimentação da viela situada entre a Rua Carlos Gomes, altura do nº 1075 e a Av. Antônio Frederico Ozanan (Ponte São João) - CEP: 13215-021.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

13/10/2020

CONSIDERANDO que muitos transeuntes reclamam que além dos buracos, há empoçamento de águas pluviais e de esgoto, o que provoca o aparecimento de ratos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias na pavimentação da viela situada entre a Rua Carlos Gomes, altura do nº 1075 e a Av. Antônio Frederico Ozanan (Ponte São João) - CEP: 13215-021.

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2020.

Eng.º Marcelo Gastaldo