



INDICAÇÃO Nº 17657

Melhorias na sinalização horizontal na rotatória da Marginal da Rodovia Anhanguera com a Av. Antonieta Piva Barranqueiros (Bairro Chácara Aeroporto).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

13/10/2020

CONSIDERANDO que as sinalizações na rotatória abaixo referida encontram-se apagadas e insuficientes, motivo pelo qual têm ocorrido acidentes com frequência,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação de sinalização horizontal "Dê a preferência" na rotatória da Marginal da Rodovia Anhanguera com a Av. Antonieta Piva Barranqueiros (Bairro Chácara Aeroporto).

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2020.

EDICARLOS VIEIRA

'Edicarlos Vetor Oeste'