



INDICAÇÃO N° 17985

Readequação de canaletas na Rua Jorge Marquesin (Parque da Represa).



Considerando que as canaletas do local supramencionado não possuem inclinação adequada para escoar as águas pluviais, razão pela qual sempre há formação de poças que ficam no entrocamento das vias, atrapalhando a travessia dos pedestres e o tráfego dos veículos,

Considerando que há risco de que, em dia de chuvas torrenciais haja alagamento no local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para readequação de canaletas na Rua Jorge Marquesin (Parque da Represa).

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 2020.

ARNALDO FERREIRA DE MORAES
'Arnaldo da Farmácia'