



INDICAÇÃO Nº 108

Análise da rede de esgoto, bem como do consequente retorno de mal cheiro, na Av. São Paulo nº 177 (Vila Arens II).

ENCAMINHE-SE.

Fanny Tala
Presidente

02 / 02 / 2021

Considerando que nas dependências do comércio de troca de óleo (Codpe), localizado na Av. São Paulo, 177, na Vila Arens II, um forte mal cheiro de esgoto pode ser sentido;

Considerando que esse fato começou a ser sentido depois que obras de drenagem foram efetuadas para combater enchentes na Rua Riachuelo, via próxima do local, segundo reclamam os munícipes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para análise da rede de esgoto, bem como do consequente retorno de mal cheiro, no local supracitado.

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2021.

Douglas Medeiros
DOUGLAS MEDEIROS