



INDICAÇÃO Nº 321

Manutenção geral do telhado no Terminal Cecap.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

17 / 02 / 2021

CONSIDERANDO que o telhado está em péssimas condições, com telhas soltas e quebradas, oferecendo risco aos usuários do terminal,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção geral do telhado no Terminal Cecap.

Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2021.

EDICARLOS VIEIRA

'Edicarlos Vetor Oeste'