



**INDICAÇÃO N° 348**

Troca da tampa do bueiro localizado na Rua Sergipe, altura do n° 326 (Jardim Tarumã).

ENCAMINHE-SE.

*João Tolo*  
Presidente

17/02/2021

Considerando que a tampa do bueiro está muito danificada, apresentando rachaduras, grave instabilidade e fendas, conforme aclarado na imagem anexa,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para troca da tampa do bueiro localizado na Rua Sergipe, altura do n° 326 (Jardim Tarumã).

Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2021.

  
MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA

'Márcio Cabeleireiro'



*anexo da indicação 348*

