



INDICAÇÃO N° 452

Reparos no asfalto da Rua Ibiporã próximo ao número 940 (Vila Nova Jundiaí) – CEP: 13210-567.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

23/02/2021

Considerando que a camada asfáltica da Rua Ibiporã próximo ao número 940, na Vila Nova Jundiaí, está bastante deteriorada;

Considerando que essa situação imprópria coloca em risco a segurança de motoristas e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos no asfalto no local supracitado.

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2021.

DOUGLAS MEDEIROS