



**INDICAÇÃO N° 530**

Substituição de sinalização vertical de trânsito na Rua Professor João Luiz de Campos, altura do número 330 (Vila Vianelo) – CEP: 13202-451.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

02/03/2021

Considerando que as placas da rua estão enferrujadas e possuem informações apagadas, situação que dificulta a visualização e orientação dos condutores,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de sinalização vertical de trânsito na Rua Professor João Luiz de Campos, altura do número 330 (Vila Vianelo).

Sala das Sessões, em 02 de março de 2021.

**ENIVALDO RAMOS DE FREITAS**

'Val Freitas'