




INDICAÇÃO Nº 635

Reforma em toda a estrutura da EMEB Antônio Brunholi Netto na Rua Ari Barroso (Jardim Tamoio).



Considerando que tal providência é necessária para garantir melhores condições de salubridade e aprendizado para os alunos, pois são inúmeros os problemas: portão destruído, calçada danificada, ausência de toldos, goteiras no banheiro e no refeitório, árvore destruindo a concertina, mobília da cozinha danificada, conforme imagens anexas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reforma em toda a estrutura da EMEB Antônio Brunholi Netto na Rua Ari Barroso (Jardim Tamoio).

Sala das Sessões, em 02 de março de 2021.


MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
'Márcio Cabeleireiro'




Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 635






ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 635






ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 635





ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 635





ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 635

