



INDICAÇÃO N° 943

Limpeza e remoção de detritos em toda a extensão do Viaduto Sperandio Pelliciari (Ponte São João).

ENCAMINHE-SE.




Presidente

20/04/2021

Considerando que o referido local apresenta acúmulo de detritos, como pedras e areia, e que a presença destes materiais pode prejudicar tanto o escoamento das águas pluviais, quanto atrapalhar o tráfego de veículos automotores,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para limpeza e remoção de detritos em toda a extensão do Viaduto Sperandio Pelliciari (Ponte São João).

Sala das Sessões, em 20 de abril de 2021.


ENIVALDO RAMOS DE FREITAS
'Val Freitas'